

20. januar 2005



Spillemyndigheden informerer

Programversionsopdateringer.

Efter spilleautomatlovens § 17 og bekendtgørelsens §§ 15-18 må en spilleautomat, et topspil og en dataopsamlingsenhed ikke tages i brug, før programmet mv. er synet og plomberet. Konstaterer Spillemyndigheden uplomberede enheder eller brudte plomber, vil der eventuelt blive stillet krav om bøde, og det vil blive vurderet, om tilladelsen skal inddrages. Spillemyndigheden vil endvidere opfordre tilladelsesindehaveren til at slukke automaten, indtil automaten er synet eller plomberet, og dermed gjort lovlig.

Spillemyndigheden har fra Dansk Automat Expert A/S fået oplyst, at der er konstateret en alvorlig fejl i programmet til følgende automatmodeller: Grand Prix, Mount Everest og Golden Flash. Det er derfor nødvendigt at få udskiftet disse programmer hurtigst muligt.

Det er herefter besluttet, at Spillemyndigheden **i perioden 7. februar til 31. marts 2005** (og kun i denne periode) vil udvise forståelse for de tilfælde, hvor det under kontrolbesøg konstateres, at den oprindelige plombering er brudt med det formål at indsætte det nye versionsopdaterede program i spilleautomaten. For modellen Grand Prix er der tale om programversion GPX050103, for Mount Everest programversion MEV050103 og for Golden Flash programversion GOF050104.

En betingelse herfor vil dog være, at tilladelsesindehaveren kan dokumentere, at der senest **den 7. februar 2005** er indgået en aftale med et af de akkrediterede institutter om genplombering.

Efter **den 31. marts 2005** vil retningslinierne som ovenfor beskrevet i 1. afsnit blive anvendt af Spillemyndigheden.

Vi henviser til Spillemyndighedens vejledning, der kan findes på Spillemyndighedens hjemmeside www.spillemyndigheden.dk, eller fås hos den regionale told- og skattemyndighed eller hos Spillemyndigheden på tlf. 72 37 90 00.

Med venlig hilsen

Told- og Skattestyrelsen
Spillemyndigheden

Postboks 197
Helgeshøj allé
2630 Taastrup