

Spillemyndigheden informerer

Programversionsopdatering

Efter spilleautomatlovens § 17 og bekendtgørelsens §§ 15-18 må en spilleautomat, et topspil og en dataopsamlingsenhed ikke tages i brug, før spilleautomaten, programmet mv. er godkendt, synet og plomberet.

Spillemyndigheden har fra Compu-Game A/S fået oplyst, at der er konstateret en alvorlig fejl i programmerne til en række spilleautomatmodeller af typen Futec med seriel ind- og udbetalingsenhed.

Fejlen kan i særlige tilfælde påvirke bl.a. tællerværket på spilleautomaten.

Det akkrediterede institut Force Technology har meddelt Spillemyndigheden, at fejlen bevirker, at spilleautomater med de anførte programmer ikke længere kan godkendes som værende i overensstemmelse med spilleautomatloven og den dertil hørende bekendtgørelse.

Spilleautomaterne med seriel ind- og udbetalingsenhed og med de nedenfor nævnte programversioner kan dermed ikke længere lovligt være opstillet og i drift.

Programversionsopdateringer

Det er derfor nødvendigt, at få udskiftet programmerne på disse spilleautomater hurtigst muligt og senest **inden den 13. august 2008**.

Efter den 13. august 2008 vil opstillede spilleautomater, med de nedenfor nævnte programversioner der har fejlen, være at betragte som en opstilling og drift af ulovlige spilleautomater og dermed en overtrædelse af spilleautomatloven.

Opstilling og drift af ulovlige spilleautomater vil blive anmeldt til politiet og Spillemyndigheden vil tillige vurdere, hvorvidt tilladelsen skal tilbagekaldes eller ikke fornyes ved dens udløb.

Plombering

Konstaterer Spillemyndigheden uplomberede enheder eller brudte plomber vil der eventuelt blive stillet krav om bøde, og det vil blive vurderet om tilladelsen

skal inddrages. Spillemyndigheden vil endvidere opfordre tilladelsesindehaveren til at slukke spilleautomaten, indtil spilleautomaten er synet eller plomberet, og dermed gjort lovlig.

Det er herefter besluttet, at Spillemyndigheden i perioden **13. juni 2008 til 13. august 2008** (og kun i denne periode) vil udvise forståelse for de tilfælde, hvor det under kontrolbesøg konstateres, at den oprindelige plombering er brudt med det formål at indsætte et nyt versionsopdateret program i spilleautomaten.

Følgende betingelser skal imidlertid være opfyldt:

Tilladelsesindehaveren skal kunne dokumentere, at der senest når plomben bliver brudt, er rekvireret genplombering af spilleautomaterne hos et af de akkrediterede institutter.

Der skal i hver enkel spilleautomat ligge en rapport med følgende oplysninger udfyldt: *Automatens navn, Automatens ID-nummer, Tællerstand ved brud af plombe med anførsel af KR-ind og KR-ud, Årsag til brud af plomben, Dato og tidspunkt for brud af plombe samt underskrift af den, der bryder plomben.*

Forståelsen gælder alene for spilleautomatmodeller (med seriel ind- og udbetalingsenhed) og programversioner anført herunder.

Automatmodel	Programversioner der har fejlen	Første programversion uden fejl
Virginia City	fra V. 3.8	V. 4.2
Magic Night	fra V. 3.7	V. 4.0
Orientexpressen	fra V. 3.5	V. 3.9
Galaxy	V. 3.2	V. 3.3
Sir Win'A' Lot	V. 1.9	V. 2.0
Allan Capone	fra V. 3.1	V. 3.6
Midnight Madness	fra V. 3.6	V. 4.0
Mexican Wheel	V. 2.1	V. 2.2
Baker Street	fra V. 2.5	V. 3.0
Mac Ness	V. 1.9	V. 2.0
Thors Hammer	V. 2.4	V. 2.5
Down Under	V. 1.8	V. 1.9
Extreme	fra V. 2.0	V. 2.2
Bandit	fra V. 1.5	V. 1.9
Route 66	fra V. 1.4	V. 1.5
Jungle	fra V. 1.3	V. 1.6
U36	fra V. 1.4	V. 1.9
Shanghai	V. 1.0	V. 1.1
Sheik	fra V. 1.0	V. 1.5
Blue Bar	fra V. 1.0	V. 1.3

Efter den **13. august 2008** vil retningslinierne som beskrevet angående plombering på ny blive anvendt af Spillemyndigheden.

Vi henviser til Spillemyndighedens Vejledning, der kan findes på Spillemyndighedens hjemmeside www.spillemyndigheden.dk, eller fås hos det lokale skattecenter eller hos Spillemyndigheden på tlf. 72 38 79 13.

Med venlig hilsen

Spillemyndigheden