



Spillemyndigheden informerer

Teknisk automatnedbrud

Spillemyndigheden har besluttet, at vi indtil videre vil udvise forståelse (ingen bødekraft mv.) i følgende situationer:

- Hvis et syn som følge af et teknisk (akut) automatnedbrud ikke kan foretages umiddelbart efter, at plomberingen er brudt. Det skal præciseres, at det alene gælder ved teknisk fejl, når batteri eller print går i stykker (**programversionsopdateringer er ikke omfattet**),

Følgende betingelser skal dog (**alle**) være opfyldt ved et kontrolbesøg:

1. Tilladelsesindehavere skal kunne dokumentere, at der er bestilt og bekræftet en genplombering hos et af de akkrediterede institutter. Bestillingen og bekræftelsen skal senest være sket næstfølgende hverdag, efter plomberingen er brudt.
2. Besøget skal som udgangspunkt være gennemført inden 14 dage efter, at plomberingen er brudt.
3. På spillestedet skal der være en logbog over spilleautomaterne. Logbogen skal indeholde følgende oplysninger: automatnavn, id-nr., dato og tidspunkt for brudt plombe, tællerstanden ved brudt plombe og årsagen til automatnedbruddet. Derudover skal tidspunktet (uge eller dato) for gennemførelsen af synet og navnet på instituttet, der gennemfører synet, være oplyst. Der skal endelig være et kvitteringsfelt, hvor instituttet skal kvittere for det gennemførte syn.

Hvis ordningen uberettiget bruges ved programversionsopdateringer, vil Spillemyndigheden efter en konkret vurdering eventuelt suspendere ordningen for den pågældende tilladelsesindehaver.

Vi henviser til Spillemyndighedens vejledning, der kan findes på Spillemyndighedens hjemmeside www.spillemyndigheden.dk, eller fås hos den regionale told- og skattemyndighed eller hos Spillemyndigheden på tlf. 72 37 90 00.

Med venlig hilsen

Told- og Skattestyrelsen
Spillemyndigheden

Postboks 197
Helgeshøj allé
2630 Taastrup